プレイズ白子駅前

# コンストラクションレポート 2022. 11月号 No.5

工事状況報告(2022.11.1 ~ 11.30)

2022.12月発行

三交不動産株式会社 マンション事業本部 中部支店

## ■工事概要

建物の構造・規模:鉄筋コンクリート造14階建工エ 事期間:2022.6.1~2024.4.30

設計・施工監理会社: 株式会社 竹中工務店 名古屋支店施工会社: 株式会社 竹中工務店 名古屋支店建築確認審査機関: ビューローベリタスジャパン株式会社住宅性能評価機関: ビューローベリタスジャパン株式会社

#### ■11月の工事進捗状況

· 基礎躯体工事

#### ■11月の行事等

11月4日 : 総合定例会議

 11月4日 : 基礎1工区打設前立会い検査

 11月7日 : 基礎1工区コンクリート打設

11月11日 : 基礎2工区型枠前配筋立会い検査

11月21日 : 基礎2工区打設前、3工区型枠前配筋立会い検査

 11月21日 :
 基礎1工区コンクリート出来形検査

 11月22日 :
 基礎2工区コンクリート打設


 11月24日 :
 基礎3工区打設前立会い検査

 11月25日 :
 圧接施工前現場試験

11月26日 :基礎3工区コンクリート打設11月29日 :基礎4工区型枠前配筋立会い検査

### ■11月末時点の工事進捗状況

4 17Hz		1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412
4階		1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312
13階		1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212
12階		1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112
11階		1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012
10階		902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912
9階		802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812
8階 7階		702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712
6階		602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612
5階		502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512
4階	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412
3階	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312
2階	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212
1階	エント	ゴミ庫	メール	キッズ ルーム	ゲスト ルーム	106	107	108	109	110	111	112
工門	ランス	一一一	コーナー	ピット	ピット	ピット	ピット	ピット	ピット	ピット	ピット	ピット



# ■工事写真











