プレイズ白子駅前

コンストラクションレポート 2022.8月号 No.2

工事状況報告(2022.8.1 ~ 8.31)

2022.9月発行

三交不動産株式会社 マンション事業本部 中部支店

■工事概要

建物の構造・規模: 鉄筋コンクリート造14階建 工 事 期 間: 2022.6.1~2024.4.30

設計・施工監理会社: 株式会社竹中工務店名古屋支店 工 会 社: 株式会社 竹中工務店 名古屋支店 建築確認審査機関: ビューローベリタスジャパン株式会社 住宅性能評価機関: ビューローベリタスジャパン株式会社

■8月の工事進捗状況

· 杭工事


■8月の行事等


8月1日 : 杭工事 施工立会い 8月4日 : 総合定例会議 8月10日 : 杭工事 施工立会い 8月11日 : 夏期長期休工 ~8月17日 :

8月19日 : 杭工事施工立会い 8月29日 : 杭工事 施工立会い

8月29日 : コンクリート試し練り(高強度コンクリート)

■8月末時点の工事進捗状況





■工事写真

杭工事 施工立会い状況





杭工事 施工立会い状況





杭工事 施工立会い状況

定点写真(北側より)





